

RINGKASAN EKSEKUTIF

TAJUK KERTAS KERJA	:	Permohonan Penggantian Paip Utama Yang bocor Di Bumbung Blok Inovasi												
LATAR BELAKANG	:	- Terdapat makluman daripada staff MpTech berkenaan berlakunya paip bocor pada paip utama, dari pam air ke saluran semua tandas.												
TINDAKAN MSF/AST	:	• Hasil pemeriksaan lanjut yang dijalankan mendapati bahawa berlakunya kebocoran dibahagian tengah paip PVC tersebut (seperti digambar) • Tindakan memanggil kontraktor telah diambil dan persetujuan bersama telah dicapai untuk lebih baik menggantikan paip tersebut daripada membaikpulih paip yang sedia ada												
KOS TERLIBAT	:	Kos terlibat adalah seperti berikut: <table><tr><th>No</th><th>Perkara</th><th>Kuantiti</th><th>Kos (RM)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Paip PVC Class E (20 kaki)</td><td>1</td><td>1000.00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>JUMLAH</td><td>1000.00</td></tr></table>	No	Perkara	Kuantiti	Kos (RM)	1.	Paip PVC Class E (20 kaki)	1	1000.00			JUMLAH	1000.00
No	Perkara	Kuantiti	Kos (RM)											
1.	Paip PVC Class E (20 kaki)	1	1000.00											
		JUMLAH	1000.00											
CADANGAN TINDAKAN	:	• Penggantian paip baru dilakukan kerana ia merupakan salah satu paip utama dan juga penggunaannya selama ini dalam anggaran 20 tahun												

	Disediakan	Disahkan
Nama	Muhammad Afzani Ahmad	Mohd. Wafi Hj. Arip
Jawatan	Penolong Jurutera	Penolong Pengurus
Tarikh	19.11.2020	19.11.2020

GAMBAR – GAMBAR KEROSAKAN



GAMBAR DIATAS : KEBOCORAN PAIP AIR (BAHAGIAN TENGAH)



GAMBAR DIATAS : SALURAN PAIP DARI PAM AIR UTAMA (BIRU)