

RINGKASAN EKSEKUTIF

TAJUK KERTAS KERJA	:	Perkhidmatan Segera Baikpulih Paip Utama Bocor di Blok Inovasi															
LATAR BELAKANG	:	- Terdapat makluman diterima oleh staff teknikal berkenaan ketiadaan air di blok Inovasi															
TINDAKAN MSF/AST	:	- Pemeriksaan lanjut mendapati berlakunya kebocoran pada paip utama (seperti di gambar). Paip tersebut sudah lama berkarat dan telah patah. - Pihak kontraktor terus dipanggil untuk terus melakukan kerja – kerja baikpulih pada petang hari yang sama (Rujuk lampiran gambar) sehingga siap dan air mula masuk ke tangki utama untuk membolehkan air sudah boleh digunakan pada keesokan harinya.															
KOS TERLIBAT	:	Kos terlibat adalah seperti berikut: <table><tr><th>No</th><th>Perkara</th><th>Kuantiti</th><th>Kos (RM)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kerja-kerja baikpulih paip utama Blok Inovasi</td><td>1</td><td>600.00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>JUMLAH</td><td>600.00</td></tr></table>				No	Perkara	Kuantiti	Kos (RM)	1.	Kerja-kerja baikpulih paip utama Blok Inovasi	1	600.00			JUMLAH	600.00
No	Perkara	Kuantiti	Kos (RM)														
1.	Kerja-kerja baikpulih paip utama Blok Inovasi	1	600.00														
		JUMLAH	600.00														
CADANGAN TINDAKAN	:	Diklasifikasikan sebagai kerja-kerja baikpulih kecemasan															

	Disediakan	Disahkan
Nama	Muhammad Afzani Ahmad	Mohd. Wafi Hj. Arip
Jawatan	Penolong Jurutera	Penolong Pengurus
Tarikh	11.3.2021	11.3.2021

GAMBAR – GAMBAR ADUAN & KEROSAKAN



GAMBAR DIATAS : Paip saluran yang terlalu berkarat & patah, menyebabkan kebocoran



GAMBAR DIATAS : Pihak kontraktor sedang menganalisis kerja – kerja baikpulihan yang akan dilakukan