

RINGKASAN EKSEKUTIF

TAJUK KERTAS KERJA	:	Permohonan Peruntukan Bagi Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang 5 Unit Floodlight Di Blok Produktiviti, MPC.
LATAR BELAKANG	:	- Pemeriksaan di jalankan setelah mendapat aduan daripada pengawal keselamatan dan mendapati terdapat 5 lampu floodlight yang rosak. - Untuk makluman, lampu floodlight ini adalah lampu keselamatan yang diletakkan di Kawasan yang berisiko dan gelap. - Pemasangan lampu yang baru perlu di segerakan kerana ia melibatkan keselamatan dan memudahkan pengawal keselamatan bagi menjalankan tugas menjaga keselamatan bangunan dari penceroboh untuk pecah masuk ke dalam kompaun MPC.
TINDAKAN MSF/AST	:	- Pemasangan lampu perlu di jalankan untuk tujuan keselamatan.
KOS TERLIBAT	:	Kos terlibat adalah RM 4,250.00 <i>Seperti lampiran</i>
CADANGAN TINDAKAN	:	- Pemasangan lampu perlu dijalankan segera bagi tujuan keselamatan serta memastikan pejabat MPC sentiasa dalam keadaan selamat dari pencerobohan yang tidak diingini.

	Disediakan	Disahkan
Nama	Mohd Faizzul Shahir	Mohd Wafi Hj Arip
Jawatan	Penolong Jurutera	Penolong Pengurus
Tarikh	11.11.2020	11.11.2020