

RINGKASAN EKSEKUTIF

TAJUK KERTAS KERJA	:	Perkhidmatan Segera Baikpulih Saluran Air Tersumbat Di Lantai Bilik Pantry (PCT) Tingkat 1 Blok Inovasi															
LATAR BELAKANG	:	- Terdapat aduan yang diterima daripada staff pantry Unit PCT berlakunya takungan air di lantai sebelah sinki															
TINDAKAN MSF/AST	:	- Pemeriksaan lanjut mendapati saluran air tersebut tersumbat dengan agak teruk. Pihak teknikal telah memanggil terus kontraktor untuk mengatasi masalah tersebut. - Pada keesokan hari (awal pagi), pihak kontraktor telah datang dan terus melakukan kerja-kerja baikpulih, mendapati serpihan kayu (agak besar) telah didapati dalam saluran air tersebut sebagai punca utama saluran tersebut tersumbat teruk. Kayu tersebut berjaya dikeluarkan dan saluran air terus mengalir seperti sediakala.															
KOS TERLIBAT	:	Kos terlibat adalah seperti berikut: <table><tr><th>No</th><th>Perkara</th><th>Kuantiti</th><th>Kos (RM)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kerja-kerja baikpulih saluran air dilantai tersumbat di bilik panty (PCT) tingkat 1 Blok Inovasi</td><td>1</td><td>500.00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>JUMLAH</td><td>500.00</td></tr></table>				No	Perkara	Kuantiti	Kos (RM)	1.	Kerja-kerja baikpulih saluran air dilantai tersumbat di bilik panty (PCT) tingkat 1 Blok Inovasi	1	500.00			JUMLAH	500.00
No	Perkara	Kuantiti	Kos (RM)														
1.	Kerja-kerja baikpulih saluran air dilantai tersumbat di bilik panty (PCT) tingkat 1 Blok Inovasi	1	500.00														
		JUMLAH	500.00														
CADANGAN TINDAKAN	:	Diklasifikasikan sebagai kerja-kerja baikpulih kecemasan															

	Disediakan	Disahkan
Nama	Muhammad Afzani Ahmad	Mohd. Wafi Hj. Arip
Jawatan	Penolong Jurutera	Penolong Pengurus
Tarikh	4.3.2021	4.3.2021

Gambar Kerja-Kerja Baikpulih



Gambar Diatas: Kerja baikpulih oleh kontraktor



Gambar Diatas: Serpihan kayu (dalam bulatan) telah berjaya dikeluarkan dari dalam saluran lantai tersebut (Punca tersumbat)



Gambar Diatas: Takungan tidak berlaku lagi, air dalam saluran mengalir seperti biasa



Gambar Diatas: lantai telah dibersihkan & peti ais dikembalikan ke tempat asal