

RINGKASAN EKSEKUTIF

TAJUK KERTAS KERJA	:	Permohonan Kerja-Kerja Baikpulih Siling Bocor Di Bilik PA Pool di Tingkat 2 Blok Inovasi												
LATAR BELAKANG	:	- Aduan diterima melalui email untuk kali ke-3 oleh warga PA Pool berkenaan kebocoran air di siling bilik tersebut.												
TINDAKAN MSF/AST	:	Tindakan terus memanggil Kontraktor untuk datang untuk mengenalpasti punca kebocoran iaitu air tersebut datang daripada perabung atau penyambung antara bumbung. Persetujuan bersama telah diambil untuk melakukan penambahan bumbung baru diatas bumbung yang sedia ada bagi menyelesaikan masalah kebocoran tersebut.												
KOS TERLIBAT	:	Kos terlibat adalah seperti berikut: <table><tr><th>No</th><th>Perkara</th><th>Kuantiti</th><th>Kos (RM)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kerja-kerja menambah bumbung & perabung baru serta kerja-kerja membersihkan selepasnya</td><td>1</td><td>9376.00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>JUMLAH</td><td>9376.00</td></tr></table>	No	Perkara	Kuantiti	Kos (RM)	1.	Kerja-kerja menambah bumbung & perabung baru serta kerja-kerja membersihkan selepasnya	1	9376.00			JUMLAH	9376.00
No	Perkara	Kuantiti	Kos (RM)											
1.	Kerja-kerja menambah bumbung & perabung baru serta kerja-kerja membersihkan selepasnya	1	9376.00											
		JUMLAH	9376.00											
CADANGAN TINDAKAN	:	Penambahan bumbung baru dilakukan memandangkan kerja <i>water proofing</i> yang dilakukan sebelum ini tidak memberi kesan baikpulih untuk jangka masa yang panjang.												

	Disediakan	Disahkan
Nama	Muhammad Afzani Ahmad	Mohd. Wafi Hj. Arip
Jawatan	Penolong Jurutera	Penolong Pengurus
Tarikh	31.3.2021	31.3.2021

GAMBAR ADUAN & TINDAKAN KONTRAKTOR



GAMBAR DIATAS : Keadaan Siling yang lembab & berair serta punca kebocoran sedang dikenalpasti oleh pihak kontraktor



GAMBAR DIATAS : Pengukuran bumbung lama (diatas bilik PA Pool) untuk penambahan bumbung baru selepas ini.