



Lampiran 1

Laporan Pembelian Kecemasan/Darurat/Segera
BAGI BULAN JUN 2021

BIL	JENIS PERKHIDMATAN/ BEKALAN	NAMA PEGAWAI YANG MEMOHON	UNIT	TARIKH PERKHIDMATAN/ BEKALAN/KERJA	PERIHAL DARURAT/KECEMASAN (Nyatakan Keadaan Yang Berlaku/ Gambar (jika ada)	SKOP BEKALAN/ PERKHIDMATAN/ KERJA DARURAT (Nyatakan secara ringkas kuantiti bekalan, jenis perkhidmatan atau skop/jenis kerja yang terlibat)
1	Kerja - kerja membaikpulihan kebocoran siling di dalam bilik Ketua Pengarah tingkat 2 blok Inovasi	Muhammad Afzani Ahmad	Teknikal	23 - 24 Jun 2021	Kedadaan siling yang telah bocor akibat air menitik daripada dalam siling. Kontraktor terus dipanggil pada hari yang sama untuk memeriksa jenis kerosakan. Setelah dikenalpasti, kerja-kerja GROUTING pada dinding di dalam siling dan pertukaran siling baru akan dilakukan oleh pihak kontraktor pada esoknya. Kerja - kerja tersebut Berjaya diselesaikan pada hari tersebut. (rujuk gambar pada Kertas BOM)	Sebanyak 22-point dilakukan untuk kerja GROUTING dan Siling yang rosak di potong, digantikan dengan baru dan di cat putih kembali serta kerja - kerja kemas dan pembersihan dilakukan selepas kerja - kerja baikpulihan dilakukan

Laporan diberikan di atas bagi pembelian dilakukan yang bersifat kecemasan atau memerlukan tindakan serta merta supaya tidak menjejaskan keselamatan, kepentingan awam, penyampaian perkhidmatan atau pengoperasian MPC secara umumnya.

Disediakan Oleh:


Zah.

Nor Izzati Norhisam
Unit Perolehan


Tarikh: 24 Jun 2021

Disemak Oleh:


Mohd Yazid Abdul Majid
Pengarah MSF

Tarikh: 24 Jun 2021

Disahkan Oleh:


Dato' Abet Latif Haji Abu Seman
Ketua Pengarah MPC

Tarikh: 24 Jun 2021