

MEMO

Kepada : YBhg Dato' Abdul Latiff Haji Abu Seman, Ketua Pengarah MPC
Melalui : Encik Mohd Yazid Abdul Majid, Pengarah Bahagian MSF MPC
Daripada : Encik Mohd Faizzul Shahir, Penolong Jurutera MPC
Perkara : **Mohon Kelulusan Bagi Kerja- Kerja Pendawaian Baru Bagi
Lampu Serta Baikpulih Penghawa Dingin Bilik H1 Dan Bilik
Scan HRMD (13-EB) Blok Inovasi**
Tarikh : 17hb November 2020, Selasa

YBhg Dato',

Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara diatas.

2. Adalah dimaklumkan bahawa Unit Teknikal telah menerima laporan oleh Puan Norazlina Tun Ibrahim bahawa lampu di lokasi seperti diatas malap dan penghawa dingin tidak sejuk.

3. Hasil pemeriksaan lanjut yang dijalankan mendapati lampu malap adalah disebabkan oleh kegagalan pendawaian lampu tersebut kerana pendawaian adalah pendawaian lama. Manakala penghawa dingin pula mengalami kerosakan pada litar utama dan perlu ditukar.

4. Justeru itu, pendawaian baru untuk lampu dan baik pulih penghawa dingin perlu dilakukan bagi memastikan ruang kerja sentiasa kondusif dalam memberikan keselesaan kepada warga.

5. Sehubungan dengan itu, mohon pihak YBhg. Dato' meluluskan perkara ini dan segala kerjasama daripada pihak YBhg. Dato' saya ucapkan jutaan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Disediakan Oleh:



Mohd Faizzul Shahir
Penolong Jurutera (JA29)

Disokong Oleh:



Mohd Yazid Abdul Majid
Pengarah, Bahagian MSF

Diluluskan Oleh:



Dato' Abdul Latiff Haji Abu Seman
Ketua Pengarah MPC

RINGKASAN EKSEKUTIF

TAJUK KERTAS KERJA	:	Permohonan Peruntukan Bagi Kerja-Kerja Pendawaian Baru Bagi Lampu Serta Baikpulihan Penghawa Dingin Untuk Bilik H1 (En. Jossfa) dan Bilik Scan HRMD (13-EB) Blok Inovasi
LATAR BELAKANG	:	- Unit AST mendapat aduan mengenai lampu di dalam bilik En. Jossfa malap dan penghawa dingin tidak sejuk. Setelah pemeriksaan di jalankan, didapati bahawa lampu malap adalah disebabkan oleh kegagalan pendawaian lampu tersebut kerana pendawaian adalah pendawaian lama. Manakala penghawa dingin mengalami kerosakan pada litar dan perlu di ganti. - Pendawaian baru dan atur semula kedudukan lampu perlu dijalankan bagi mengelakkan dari berlaku kebakaran pada pendawaian dan juga lampu. - Hal ini menjejaskan keselesaan pegawai yang berada didalam bilik berkenaan kerana keadaan lampu yang malap dan penghawa dingin yang tidak sejuk.
TINDAKAN MSF/AST	:	- Pendawaian baru untuk bilik yang terlibat serta susun atur semula lampu dan baikpulihan penghawa dingin perlu dijalankan.
KOS TERLIBAT	:	Kos terlibat adalah RM 1,285.00 <i>Seperti lampiran</i>
CADANGAN TINDAKAN	:	- Kerosakan perlu dibaikpulihan segera bagi memastikan ruang kerja / pejabat sentiasa kondusif dalam memberikan keselesaan kepada warga.

	Disediakan	Disahkan
Nama	Mohd Faizzul Shahir	Mohd Wafi HJ Arlp
Jawatan	Penolong Jurutera	Penolong Pengurus
Tarikh	9.11.2020	9.11.2020

KERATAN MINIT MESYUARAT LEMBAGA PENGURUSAN MPC

Bil. : 993/2020

Tarikh: 16/11/2020

MOHD FAIZZUL SHAHIR

Permohonan Peruntukan Bagi Kerja- Kerja Pendawaian Baru Bagi Lampu Serta Baikpulih Penghawa Dingin Untuk Bilik H1 (En Jossfa) Dan Bilik Scan HRMD (13-EB) Blok Inovasi

KOS: RM 1,285.00

- | | |
|--|---|
| 1. KWANG MENGURUS-PERKHIDMATAN & BEKALAN | 28000 Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli |
|--|---|

Mesyuarat telah menimbangkan kertas cadangan di atas dan mengambil keputusan berikut:

KEPUTUSAN	KOD	CATATAN
DILULUSKAN	7 (993)	Ulasan Dato' KP: Setuju

Disediakan oleh:

(Nor Ashikin Abdul Shukc)

Setiausaha

Lembaga Pengurusan MPC

s.k 1. KETUA AKAUNTAN

2.Mohd Wafi Hj Arip