

MEMO

Kepada : YBhg. Dato' Abdul Latif Haji Abu Seman, Ketua Pengarah MPC
Melalui : Encik Mohd. Wafi Hj. Arip, Penolong Pengurus, Bahagian MSF
Daripada : Encik Muhammad Afzani Ahmad, Penolong Jurutera
Perkara : **KEBOCORAN PAIP TANDAS DI TANDAS (W) TGKT 2 BLOK INOVASI**
Tarikh : 23hb November 2020, Isnin

YBhg. Dato'

Dengan hormatnya merujuk perkara diatas.

2. Adalah dimaklumkan bahawa Unit Teknikal telah menerima laporan oleh salah seorang staff MPC pada 22hb November 2020 (Ahad), berlakunya kebocoran siling di tandas lelaki (Galeri) tingkat 1 Blok Inovasi

3. Hasil pemeriksaan lanjut yang dijalankan mendapati bahawa berlakunya kebocoran pada paip ABS (seperti digambar) yang berlaku di dalam siling tandas (W) tingkat 2. Punca kebocoran adalah paip tersebut telah lama digunakan (anggaran lebih 10 tahun)

4. Tindakan awal dilakukan dengan menutup sementara kepala paip saluran utama untuk tandas tersebut supaya siling di tandas tingkat bawah tidak runtuh. Tindakan tersebut akan menyebabkan tandas (tingkat 1) tidak dapat digunakan dan ia telah diklasifikasikan sebagai BAIKLPULIH KECEMASAN. Kontraktor akan terus dipanggil untuk menukar paip tersebut sebagai penyelesaian terbaik dengan anggaran kos RM800 melibatkan penggantian paip yang pecah sahaja.

4. Sehubungan dengan itu, mohon pihak Ybhg Dato' meluluskan perkara ini dan segala kerjasama dan perhatian daripada pihak Ybhg Dato' amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

Disediakan oleh,


.....
Muhammad Afzani Ahmad
Penolong Jurutera (JA29)
Unit Teknikal, MPC

Disemak Oleh,


.....
Mohd. Yazid Abdul Majid
Pengarah
Bahagian MSF, MPC

Diluluskan oleh,


.....
Dato' Abdul Latif Haji Abu Seman
Ketua Pengarah
MPC

GAMBAR KEROSAKAN



**GAMABAR DIATAS: Kebocoran paip ABS di dalam siling tandas wanita (W) tingkat 2
Blok Inovasi**