



KERJA – KERJA BAIKPULIH PAIP UTAMA BOCOR OLEH KONTRAKTOR

11hb Mac 2021 (5pm hingga 6pm)





Mohd. Wafi Hj. Arip
Penolong Pengurus E41
Unit Aset & Teknikal

GAMBAR DIATAS : Grinding (memotong lebihan paip bocor)



GAMBAR DIATAS : Welding dilakukan bersama ulir skru




Mohd. Wafi Hj. Arip
Penolong Pengurus E41
Unit Aset & Teknikal

GAMBAR DIATAS : Penutup ulir skru baru dengan kemasan welding



GAMBAR DIATAS : Air mula masuk ke tangki utama blok Inovasi