

MEMO

Kepada : YBhg. Dato' Abdul Latif Haji Abu Seman, Ketua Pengarah MPC
Melalui : Encik Mohd. Wafi Hj. Arip, Penolong Pengurus, Bahagian MSF
Daripada : Encik Muhammad Afzani Ahmad, Penolong Jurutera
Perkara : **KEBOCORAN PAIP UTAMA (PAM AIR) DI BUMBUNG BLOK INOVASI**
Tarikh : 17hb November 2020, Selasa

YBhg. Dato'

Dengan hormatnya merujuk perkara diatas.

2. Adalah dimaklumkan bahawa Unit Teknikal telah menerima laporan oleh salah seorang staff MpTech pada 11hb November 2020 (Rabu), berlakunya kebocoran pada paip utama, dari pam air ke saluran semua tandas.

3. Hasil pemeriksaan lanjut yang dijalankan mendapati bahawa berlakunya kebocoran dibahagian tengah paip PVC tersebut (seperti digambar). Setelah membuat keputusan, pihak teknikal memanggil kontraktor pada 12hb November 2020 (Khamis), bersetuju penggantian paip (seperti dilampiran) perlu dilakukan memandangkan paip itu sudah telah lama digunakan secara terus menerus di bangunan ini (Anggaran lebih 20 tahun)

4. Sehubungan dengan itu, mohon pihak Ybhg Dato' meluluskan perkara ini dan segala kerjasama dan perhatian daripada pihak Ybhg Dato' amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

Disediakan oleh,


.....
Muhammad Afzani Ahmad
Penolong Jurutera (JA29)
Unit Teknikal, MPC

Disemak Oleh,


.....
Mohd. Yazid Abdul Majid
Pengarah
Bahagian MSF, MPC

Diluluskan oleh,


.....
Dato' Abdul Latif Haji Abu Seman
Ketua Pengarah
MPC



GAMBAR DIATAS : KEBOCORAN PAIP AIR (BAHAGIAN TENGAH)



GAMBAR DIATAS : SALURAN PAIP DARI PAM AIR UTAMA (BIRU)