

RINGKASAN EKSEKUTIF


TAJUK KERTAS KERJA	:	Permohonan Kerja-Kerja Baikpulih Kebocoran Air Di Dinding Di Tandas Lelaki (Bilik ICC) Tingkat Satu Blok Inovasi															
LATAR BELAKANG	:	- Terdapat aduan daripada staff pencuci dalaman mengenai kebocoran air di dinding dan juga sedikit takungan air di lantai.															
TINDAKAN MSF/AST	:	- Hasil pemeriksaan awal mendapati terdapat kesan lembab dan basah di dinding seterusnya tindakan awal menutup saluran air utama untuk kedua-dua tandas tersebut. - Kontraktor telah dipanggil dan mendapati kesan dinding tersebut berhampiran dengan paip air di tandas wanita. Oleh itu, tandas wanita ditutup dahulu, manakala tandas lelaki dibuka seperti biasa. - Namun, setelah beberapa hari, kesan lembab itu masih ada dan pihak kontraktor mengesahkan bahawa tandas lelaki yang telah mengalami masalah. Manakala, tandas wanita pula dibuka seperti biasa.															
KOS TERLIBAT	:	Kos terlibat adalah seperti berikut: <table><tr><th>No</th><th>Perkara</th><th>Kuantiti</th><th>Kos (RM)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kerja-kerja memecah Jubin, penggantian paip, memasang Jubin baru & kerja kemasan</td><td>1</td><td>4900.00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>JUMLAH</td><td>4900.00</td></tr></table>				No	Perkara	Kuantiti	Kos (RM)	1.	Kerja-kerja memecah Jubin, penggantian paip, memasang Jubin baru & kerja kemasan	1	4900.00			JUMLAH	4900.00
No	Perkara	Kuantiti	Kos (RM)														
1.	Kerja-kerja memecah Jubin, penggantian paip, memasang Jubin baru & kerja kemasan	1	4900.00														
		JUMLAH	4900.00														
CADANGAN TINDAKAN	:	Tiada															

	Disediakan	Disahkan
Nama	Muhammad Afzani Ahmad	Mohd. Wafi Hj. Arip
Jawatan	Penolong Jurutera	Penolong Pengurus
Tarikh	15.4.2021	15.4.2021

GAMBAR KEROSAKAN & TINDAKAN



GAMBAR DIATAS : Kesan lembab di dinding & sedikit takungan air di lantai



GAMBAR DIATAS : Kedua-dua tandas di tutup sebelum kontraktor dipanggil



GAMBAR DIATAS : Punca kebocoran berada didalam tandas wanita (Pengesahan awal)



GAMBAR DIATAS : Pengesahan Akhir untuk kerja baik pulih di tandas lelaki (seperti di anah panah)